
Mercedes-Benz GLA 200

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	26822
Leistung	115 kW / 156 PS
Hubraum	1595 ccm
Farbe	MOUNTAINGRAU - METALLICLACK
trim	Leder
Interne Nummer	2223290

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	134 g/km
KFZ-Steuer:	110,00 EUR

Bemerkung

ID=2223290 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Intelligent Light System, Tagfahrlicht, Innendekor Holz usw., Paket: AMG Exklusiv, Paket: Klimakomfort, Felgen-Sonderausführung, Toter Winkel Warnung, Regensensor, Paket: Licht- und Sichtpaket m. Bel., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Servolenkung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R19 - 235/45 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 595,00 EUR

Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 3.346,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler - eingedrückt - erneuern - Kosten: 240,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 4.616,00 EUR

