Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECOn...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 02/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 108699

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1560 ccm
Farbe white
Interne Nummer 2210984

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- **Weitere Ausstattung**
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

- Euro5
- Klimaanlage
- Vordersitze h
 öhenverstellbar
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:3,7 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,3 I/100 kmKFZ-Steuer:160,00 EURVerbrauch außerorts:3,4 I/100 km

Bemerkung

ID=2210984 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt Außenthermometer Bordcomputer Colordas Schaltgetriebe Heckscheibenwischer Kopfstützen.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,8mm VR: Unbekannt / 4,9mm HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 850,00 EUR Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 105,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - letzter Eintrag fehlt im Serviceheft - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.233,00 EUR

























