

---

# Mercedes-Benz GLA 200 (CDI) d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	61430
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	JUPITERROT - UNILACK
Interne Nummer	2258604
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>110 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	239,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2258604 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Räder: Winterkomplett Räder M+S 17, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Regensensor, Paket: Licht- und Sichtpaket, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Laderaum mit Tischklappfunktion, Paket: Sitzkomfort, Aschenbechereinsätze inklusive Deckel, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk mont, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, WEITERE

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Bridgestone / 4mm

VR: Bridgestone / 4mm

HL: Bridgestone / 6mm

HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 7mm

HR: Michelin / 7mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 455,83 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 83,00 EUR

**Gesamtkosten: 538,83 EUR**

