

---

# VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>                  |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b>       |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Geländewagen/Pickup/SUV</b> |
| Erstzulassung      | <b>08/2014</b>                 |
| HU                 | <b>00/2017</b>                 |
| AU                 | <b>00/2017</b>                 |
| Kilometerstand     | <b>89642</b>                   |
| Leistung           | <b>103 kW / 140 PS</b>         |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>                |
| Farbe              | <b>Uranograu</b>               |
| Interne Nummer     | <b>2230558</b>                 |
| Letzter Service    | <b>01.01.1900</b>              |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Seitenairbags im Fond
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,3 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,2 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,7 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 138 g/km  
KFZ-Steuer: 276,00 EUR

---

### **Bemerkung**

ID=2230558 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten, Entfall der Schriftzüge für Modell/Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm  
HL: Bridgestone / 5mm HR: Bridgestone / 5mm  
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 3mm VR: Pirelli / 4mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Dach - Hagelschäden - Pauschalbetrag Hagel - Kosten: 320,25 EUR  
- 18X30  
Tankklappe - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Stoßfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR  
Motorhaube - Hagelschäden - Pauschalbetrag Hagel - Kosten: 194,25 EUR  
- 5X30  
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- W

**Gesamtkosten: 1.204,50 EUR**





