
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	76674
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2236584

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne
- Navigation
- Euro5
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Dachreling
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	308,00 EUR

Bemerkung

ID=2236584 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS510, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Glasdach fest, Paket: Klimapaket, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Sport-Komfortsitze m.elek.einste., Sportsitze, Anhängervorrichtung schwenkbar, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Frontscheibe infrarot-refl., Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Dachreling, Dachreling, silber el, mit 2 Tragestäben, Fernlichtregulierung Light Assist, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische SitzeDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Dach Dachhaut - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Türschweller - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.400,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - Tiefgarage - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.962,00 EUR



