
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	183240
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2236767

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	160,00 EUR

Bemerkung

ID=2236767 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds für Schalt-Getr., Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS(Ambitio), Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Regensensor, Klimaanlage Climatronic, Elektrische Heckklappe, Diebstahl-/Alarmanlage, Steckdose 230V, Paket: Ablage, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Gepäcknetztrennwand, SunSet, verstärkte Federn hi.Austausch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55R16 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 195/65R15 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite C-Säule - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 950,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite C-Säule - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Radkappe fehlt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 1.685,00 EUR



