
VW Golf Variant 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	175825
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2127550

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,4 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,9 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 139 g/km
KFZ-Steuer: 248,00 EUR

Bemerkung

ID=2127550 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lackierung: Sonderfarbe schwarz, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket iVm. Paket Business, CD-Spieler, mp3, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Raucherausführung, Dachreling, Dachreling, schwarz, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Hubdach-Glas, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 Auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 Auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 235,00 EUR
Fahrzeugheck Fondseite links / Stoßfänger hinten - verschürft - lackieren - Kosten: 750,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Linke Seite Erhöhte Lackwerte - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - 1 Reifen - Flankenschaden - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - 1 Felge - verschürft - erneuern - Kosten: 105,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.530,00 EUR



