
Opel Insignia 2.0 ECOTEC DI Turb...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	49981
Leistung	184 kW / 250 PS
Hubraum	1998 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2252697

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	11,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	197 g/km
KFZ-Steuer:	244,00 EUR

Bemerkung

ID=2252697 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Paket: Leder Premium, Felgen-Sonderausführung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Tagfahrlicht, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Sicherheitsnetz SERIENZUBEHÖR: Sperrdifferential, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Colorglas, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R20 - 235/35 R 20 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Armlehne hinten rechts - Reifenabdruck - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Armlehne hinten links - Reifenabdruck - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Blende unten zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 270,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Lackierung verätzt - lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.970,00 EUR



