

---

# Opel Corsa 1.2 16V ecoFLEX Start...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2015</b>
Kilometerstand	<b>22199</b>
Leistung	<b>51 kW / 69 PS</b>
Hubraum	<b>1229 ccm</b>
Farbe	<b>Argon Silber/Ice Silver (M2) Metallic</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2092839</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	44,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2092839 FARBE: Argonsilber POLSTERUNG: Stoff Logic Moroccan SONDERZUBEHÖR: Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Kopfstützen, Fußraummatte, Gummi, 4 - teilig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung, Servolenkung, Colorglas, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 7mm

VR: Michelin / 7mm

HL: Michelin / 7mm

HR: Michelin / 7mm

Bereifung: 195/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 7mm

VR: Dunlop / 7mm

HL: Dunlop / 7mm

HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 185/0R14 - SpeedIndex: T - montiert

### **Schäden**

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 89,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 89,00 EUR

**Gesamtkosten: 178,00 EUR**

