
Toyota Aygo

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	53400
Leistung	50 kW / 68 PS
Hubraum	998 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2192387
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	20,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2192387 SONDERZUBEHÖR: mit Ganzjahresreifen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 155/0R14 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Betriebsanleitung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 438,81 EUR
Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 185,00 EUR
- 1X150
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 238,03 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
Motorhaube - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR
- 2X35
Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 672,00 EUR
- Sommerradsatz

Gesamtkosten: 1.826,84 EUR





