
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	38055
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Deep Black Perleffekt
trim	Leder
Interne Nummer	2237965

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts: 4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 99 g/km
KFZ-Steuer: 160,00 EUR

Bemerkung

ID=2237965 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Navigationsdaten durch SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Motorraum Dämmmatte - Marderspuren; Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Motorraum Deckel Bremsflüssigkeitsbehälters - nicht verschlossen; Bremsflüssigkeitswechsel - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg/C-Säule hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer und Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR









