
Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	111984
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2083744

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2083744 SONDERZUBEHÖR: Park-Assistent, aktiv, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 739,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.259,00 EUR

