

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi Aut. Allrad

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2016</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>80595</b>
Leistung	<b>132 kW / 179 PS</b>
Hubraum	<b>1998 ccm</b>
Farbe	<b>Blazer-Blau</b>
Interne Nummer	<b>2357667</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2357667 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptive LED-Scheinwerfer, Anhängervorrichtung, elektr. schwenkbar, Abstandsregelung, Paket: Technologie I, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Colorglas SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Einstieg links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Einstieg rechts hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Motor Kühlwasserstand - unter Minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
**Gesamtkosten: 855,00 EUR**

