
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MA...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	67936
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2987 ccm
Farbe	PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2210484

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 6,8 l/100 km
Verbrauch innerorts: 7,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 6,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 179 g/km
KFZ-Steuer: 453,00 EUR

Bemerkung

ID=2210484 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online, mp3, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Sportsitze, Paket: Spur-Paket, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Bluetooth Schnittstelle, Telefon-Zubehör: Telefon-Modul, Innendekor Holz usw., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Komfort-Telefonie in der Armauf, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Airbag, Dachträger: Relingträger Alustyle Easy-F, Feuerlöscher montiert, Polster: Mikrof. DINAMICA/Ledernachb. AR, Wegfall Typenzeichen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Bordcomputer, Kopfstützen, Servolenkung, Servolenkung, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R17 104V auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R17 108H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

rechte Seite Tür hinten - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - an der kompletten linken Seite - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 529,00 EUR

Gesamtkosten: 529,00 EUR

