
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	137751
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2074398

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Optik-Paket
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2074398 SONDERZUBEHÖR: Paket Business, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Paket Optik schwarz, Audi exclusive, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Sportfahrwerk, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Multifunktionslenkrad, Leder-Multi.Sportlenkrad m.Schaltwippen, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Türschweller Abdeckung - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 931,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Dach Dachhaut - div. Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 389 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 1,9 mm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 183 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.091,00 EUR



