

---

# VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>122855</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2187329</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,5 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 5,3 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,2 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 119 g/km  
KFZ-Steuer: 208,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2187329 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bordcomputer, Glasdach fest, Hubdach-Glas, Paket: Top-Paket, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Parkkomfort-Paket, Zentralverriegelung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/45R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 560,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fehlt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Vorderachse Rad rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 260,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Felge Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.752,00 EUR**







