Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2013
HU 00/0
AU 00/2018
Kilometerstand 154876

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe black Metallic

trim Leder Interne Nummer 2181774

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang GetriebeFahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:3,8 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,6 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EURVerbrauch außerorts:3,3 I/100 km

Bemerkung

ID=2181774 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Airbag, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 195/65 R15 91T auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - / korflügel links, Scheinwerfer links - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.119,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern lackieren - Kosten: 145,00 EUR

rechte Seite Türgriff vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - / Seitenwand - deformiert, verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 2.779,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - beschädigt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeug persönlicher Datenspeicher vom Nutzer vor Rückgabe gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Ablaufdatum überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - diverse Dokumente lagen nicht vor - Hinweis - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 4.949,00 EUR



