
Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	45339
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Mondscheinblau Metallic
Interne Nummer	2234700

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Schaltwippen

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- LED-Scheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 238,00 EUR

Bemerkung

ID=2234700 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket S line selection, Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket i.V. S line Selecti., Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Innendekor Holz usw., Paket: Innen- und Aussenlichtpaket, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Audi connect inkl. Autotelefon, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Schaltwippen, Wendematte, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Einstiegsleisten mit S line Schriftzug, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Nichtraucherausführung, Paket: S line Exterieurpaket, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 246µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Beifahrersitz - fleckig - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Gesamtkosten: 617,00 EUR



