
BMW 116d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	57338
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2258173

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2258173 FARBE: Midnight Blue Metall POLSTERUNG: Stoff Move anthrazit SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: 1er BusinessPackage, mp3, Paket: Comfort, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM V-Speiche 378 7 J x 16, Armauflage vorn, verschiebbar, Fußmatten in Velours, Servolenkung, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Modellschriftzug - Entfall am Heck, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, CD-Spieler, Felgen-Sonderausführung, Multifunktionslenkrad, Paket: Advantage Plus i.V.m. Fahrkomfort, mp3, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Servolenkung, Paket: Fahrkomfort i.V. mit Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Innenraum Kofferraumverkleidung - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - 2 Dellen und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 475,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Türverkleidung Fahrertür - beschädigt - erneuern - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - verschmutzt - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Wartung - laut Anzeige in 3100km - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.847,00 EUR



