
Ford S-Max 1.6 TDCi DPF Start St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	73441
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Interne Nummer	2266810
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2266810 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Ford Power Startfunktion, Zentralverriegelung, WARTUNGSKOSTENZUSCHUSS SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm

HL: Michelin / 6mm

HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 3mm

VR: Michelin / 3mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 226,00 EUR
- 2 WINTERREIFEN

Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 23,00 EUR

Gesamtkosten: 249,00 EUR

