
BMW 525d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	165114
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2052940

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2052940 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring), Diebstahl-/Alarmanlage, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre Wegfahrsperre Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 225/55 R 17 ohne Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 826,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackierung verätzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.074,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Schwellerverkleidung - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - lackieren - Kosten: 170,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Innenraum Türdichtung vorne links - eingerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Gesamtkosten: 4.010,00 EUR





