
Land Rover Discovery SD V6

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	82067
Leistung	188 kW / 256 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2254007

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefon
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	8,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	7,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	213 g/km
KFZ-Steuer:	521,00 EUR

Bemerkung

ID=2254007 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Premium Lederpaket (für 7-Sitzer), Glasdach fest, Dach: Alpine-Sonnendach mit drei Glasf., Airbag, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Paket: 7-Sitzer-Paket, Zusatzsitze, Paket: Winterkomfortpaket, CD-Spieler, Radio: Meridian Soundsystem m.16 Lautsp., mp3, Dachreling, Dachreling lang, schwarz, Fußmatten Premium, Dunkel getönte Scheiben ab SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Telefon, Kopfstützen, Kopfstützen, Niveauregulierung (Kompressor), Sperrdifferential, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sperrdifferential, Felgen-Sonderausführung, Wegfahrsperr, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Reifen rechts - Verschleißgrenze erreicht - erneuern - Kosten: 160,00 EUR

Vorderachse Reifen links - Verschleißgrenze erreicht - erneuern - Kosten: 160,00 EUR

Innenraum Kofferraumbodenbelag - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Blende unten eingedrückt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.050,00 EUR



