
Ford Transit 350 M TDCi Lkw HA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	166909
Leistung	114 kW / 155 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2054993
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Start-Stop-Automatik
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	209 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	407,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2054993 SONDERZUBEHÖR: Paket: Express Line, Tachograph in Zusatzgehäuse, Achslasterhöhung, vorn auf 1850 kg, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Bordcomputer, Start-Stopp-System, abschaltbar, Airbag, Kraftstoffbehälter 103 l, Sitze: Sitz-Paket 21, Boden & Dachentlüftung, Kalibrierung nachtr., Sicherheitspaket & SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: R - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Fulda / 4mm
HL: Fulda / 5mm

VR: Fulda / 4mm
HR: Fulda / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: R

Schäden

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 607,96 EUR

Seitenwand HR - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Schiebetür R - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 958,21 EUR

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 149,39 EUR

Sitzbezug VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 319,90 EUR

Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 462,60 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Kotflügel Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Heckdeckelverkleidung - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 95,99 EUR
- HR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 270,76 EUR

Gesamtkosten: 3.155,81 EUR





