

---

# Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>93966</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2174827</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>146 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2174827 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/55R16 91W auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - MHD überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
Innenraum Laderraumabdeckung - fehlt - erneuern - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Radzierkappe links - gebrochen - erneuern - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Radzierblenden VL, VR - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerbrochen - erneuern - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - 2 Felgen Materialabtrag - erneuern - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Felge verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Felge verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 529µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Datenspeicher - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 768,00 EUR**





