



VOLKSWAGEN Golf: 1HTV746

Onderstelnummer:	WVWZZZAUZFP543913	Versie:	GOLF VAR Trendline 105PK
1ste ingebruikname:	1/10/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	182493	KW:	77
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zilver
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer:	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3323
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren achteraan
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco automatisch
Adaptive cruise control	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	NIET OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

195/65/15/91 H Staal				
Zomerbanden:	V L	Continental: 1,6 mm	V R	Continental: 1,6 mm
	A L	Continental: 1,6 mm	A R	Continental: 1,6 mm

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja	Krik	Ja
----------	-----------	------	-----------

Total cost ex VAT	704,15
-------------------	--------

Deur A R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	438,35
--	--------



Bekl dekseel A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Wieldeksel V R, Kras(sen), E - Vervangen 30,00



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Interieur, Vlek, Reinigen 24,00

