
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Sta...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	42938
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2384031

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Trenngitter
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	112 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	224,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2384031 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe, Gepäcknetz (horizontal), Warndreieck & Verbandkasten
SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 235/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum Türverkleidung Fahrertür - beschädigt - erneuern - Kosten: 325,00 EUR
Innenraum Kofferraumverkleidungen rechts und links - stehen ab - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 460,00 EUR

