
Audi A5 2.0 TDI Sportback (clean...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	64670
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2258250
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation mit Bildschirm
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Sport-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2258250 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze, Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket S line selection i.V. S line Sport, Sportpaket, Tagfahrlicht, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze, Vordersitze elektr. i.V. S line P, MMI Navigation Plus, mp3, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Kurvenlicht/Abbiegelicht, adaptive light, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Innenspiegel, automatisch abblendend, Audi drive select, Mittelarmlehne vorn, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Paket: Lichtpaket, Multifunktionslenkrad, Anfahrassistent, Innendekor Holz usw., Entfall Technologie Schriftzug, Lackierung: Uni, Paket: S line Exterieurpaket i.V.m. S l., Felgen-Sonderausführung, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk S line, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN.: Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 7mm

VR: Dunlop / 7mm

HL: Dunlop / 7mm

HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- W

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- W

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 386,63 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 388,66 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 421,24 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR

- Sommerradsatz

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 3.209,53 EUR









