
VW Transporter T5 DSG 7EA137/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	132445
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2125812

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Standheizung
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	208 g/km
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	386,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2125812 SONDERZUBEHÖR: GG: Zul. Gesamtgewicht 3, 2 t, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung Plus, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Fenster: Fenster vorne rechts, Lichtsensor, Regensensor, Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Polster: Stoff Sonderausführung, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Reserverad in Fahrbereifung, Elektrische Schnittstelle, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Heckklappe mit Fenster, beheizbar, Paket: Raucher-Ausführung, Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Schriftzüge am Heck, Sortimo SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/65 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 647,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Halter Sonnenblende links - gebrochen - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Verkleidung Heckklappe - gebrochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.832,00 EUR



