
Audi A6 Avant 2.0 TDI Ultra DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	76441
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2442020

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2442020 FARBE: POLSTERUNG: Leder Milano SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus i.V. S line Selecti., Niveauregulierung (Kompressor), Fahrwerk: adaptive air suspension, Komfortschlüssel + Gepäckraumentriegel., Zentralverriegelung, Ambientebeleuchtung, Paket Leder, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Airbag, Dachhimmel Stoff schwarz, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Durchlade/Skisack, Fixierset, Tempolimitanzeige, Multifunktionslenkrad, Paket Ablage, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.036,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Blende Fensterrahmen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - / eingedrückt, zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.703,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug montierte Räder - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.099,00 EUR



