

---

# BMW 535d xDrive Sport-Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>78380</b>
Leistung	<b>230 kW / 313 PS</b>
Hubraum	<b>2993 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2264554</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Heckrollo
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Komfortsitze
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
KFZ-Steuer:	399,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2264554 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Komfortsitze, elektr. einstellbar, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus (xDrive), Spurhalte Assistent, Fahrwerksregelung elektronisch, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Toter Winkel Warnung, Sonnenschutzr.elek. Heck.; Seite mech., Multifunktionales Instrumentendisplay, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel aut. abblendend, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, Active Protection, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Innendekor Holz usw., Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 Sternsp. 365 mit Mischb. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 100V auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug Fehlermeldung im Display - leuchtet permanent - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 65,00 EUR  
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 1.076,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR  
Fahrzeug verschmutzt & regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.071,00 EUR**





