
Ford Transit Connect (Lang) DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	54114
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1753 ccm
Farbe	Frost-Weiß Metallic
Interne Nummer	2122021
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	162 g/km
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2122021 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System, Bordcomputer, ESP, EBA, ASR, Berganfahrassistent, BC., Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Sitze: Sitzpaket 14, Airbag, Colorglas, Heckscheibe, beheizbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Trennwand, dachhoch mit Fenster (Stahl), Einbau Würth WOL_20121029_03 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 4mm VR: Bridgestone / 4mm
HL: Bridgestone / 4mm HR: Bridgestone / 4mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 50,00 EUR
Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 833,01 EUR
Türverkleidung HL - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 31,59 EUR
Fahrzeugelektrik - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 35,00 EUR
- MIL aktiv, Fehlerspeicher auslesen
Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Ausführen - Kosten: 517,29 EUR
Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Gesamtkosten: 1.489,89 EUR

