
Mercedes-Benz B 180 CDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	55698
Leistung	80 kW / 109 PS
Hubraum	1461 ccm
Farbe	POLARSILBER - METALLICLACK
Interne Nummer	2259733

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	108 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	168,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2259733 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Licht- und Sichtpaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Sitzkomfort, Paket: Laderaum, Aschenbechereinsätze inklusive Deckel, Polster: Stoff Domburg, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65R16 91T auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 195/65R16 91T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - gerissen / eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 976,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Fehlermeldung - Bremsbeläge - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 1 Felge von Winterreifen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

Gesamtkosten: 2.206,00 EUR



