
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	52831
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Reflexsilber Metallic
Interne Nummer	2205387

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	204,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2205387 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Licht mit Kurvenlicht i.V.m. Busin, Tagfahrlicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket:Business Premium inkl.Navigation SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung Servolenkung Wegfahrsperrung Zentralverriegelung WIFITERF

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 5,5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 5,5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.032,00 EUR

