
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 11/2013 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 97018 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | white |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2197539 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,2 l/100 km |
| Verbrauch innerorts: | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch außerorts: | 3,7 l/100 km |

| | |
|------------------------|-----------------|
| CO2 kombiniert: | 110 g/km |
| KFZ-Steuer: | 190,00 EUR |

Bemerkung

ID=2197539 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Columbus, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Licht & Design, Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, abschließbar, Elektrische Heckklappe, Paket: Ablage Plus, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Dachreling, Silber, Dekoreinlagen in Holzoptik, Fahrtenbuch CL 1010 Time SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Klebereste - entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - verschmutzt - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis fehlt - Wartung fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug Navihalterung - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug Sommer-/ Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 792,00 EUR

