

---

# Skoda Octavia Combi 1.2 TSI Gree...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>41159</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1197 ccm</b>
Farbe	<b>blue</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2201305</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>117 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	38,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2201305 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,6mm  
HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 6,7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,1mm VR: Unbekannt / 5,0mm  
HL: Unbekannt / 6,2mm HR: Unbekannt / 6,3mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 875,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.165,00 EUR**



