

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>62187</b>
Leistung	<b>120 kW / 163 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Farbe	<b>Frost-Weiß</b>
Interne Nummer	<b>2235469</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2235469 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System vorn und hinten, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Lackierung: Frost-Weiß, Paket: Traveller-Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm  
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm  
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

HU/AU - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 468,03 EUR  
Türzierleiste VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Felge Alu VR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR  
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
Karosserie - Chemische Verunreinigung - Polieren - Kosten: 159,00 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Einstiegsblech HL - Delle - Kleine Reparatur - Kosten: 83,00 EUR  
Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR  
Einstiegsblech HR - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR  
Türzierleiste VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR  
Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR  
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR  
Radzierblende VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR  
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.450,03 EUR**







