
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Sta...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2015
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	60672
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2332953

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Trenngitter
- Heckrollo
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	123 g/km
KFZ-Steuer:	246,00 EUR

Bemerkung

ID=2332953 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Elektr. Sitzeinstellung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Sitzmemory, Paket: Design-Paket II (Leder/Alcantara), Zentralverriegelung, Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Felgen-Sonderausführung, Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe, Sonnenschutzrollos hinten, Rückfahrkamera mit Anzeige im SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R18 - 235/45 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen-Satz - fehlt-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 1.237,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 280,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.785,00 EUR

