
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	53249
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Tornadorot
Interne Nummer	2196487
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Standheizung
- Tempomat
- Leichtmetallfelgen

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

Bemerkung

ID=2196487 FARBE: Sonderfarbe Tornador POLSTERUNG: Stoff Zoom titanschw SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Top-Paket, Bordcomputer, CD-Spieler, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Paket: Life, mp3, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, mp3, Paket: Ambientebeleuchtung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 6, 5Jx16 Toronto 205/55 R16, Lackierung: Sonderfarbe Tornadorot, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 7mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger H - Farbtondifferenz - Lackieren - Kosten: 546,83 EUR

- mangelhafte Reparatur

Reifen-Reparaturset - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR

- 09/2017

Gesamtkosten: 612,83 EUR

