
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	150869
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2249150
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	194,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2249150 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Fahrzeugschraffzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 2mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 2mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 135,28 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 316,32 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 876,60 EUR



