

---

# Audi A6 2.0 TFSI multitronic

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>39803</b>
Leistung	<b>132 kW / 179 PS</b>
Hubraum	<b>1984 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2197746</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	118,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2197746 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 AufAlufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 440,00 EUR  
linke Seite Seitenwand hinten, Stoßfänger hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 665,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.732,00 EUR**

