

---

# Renault Clio Energy Dynamique\*Na...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>33332</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>898 ccm</b>
Farbe	<b>dezir rot Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2210302</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	18,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2210302 SONDERZUBEHÖR: Look Paket aussen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Reifen: Ersatzrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Airbag, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 195/66 R16 87H auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R15 - 185/65 R15 88T auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 656 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Einstieg - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR  
Fahrzeug Navigation Aktualisierung - geht nicht - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 284 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite B-Säule - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Einstieg - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.130,00 EUR**

