
BMW 520d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2006
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	59624
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT METALLI Metallic
Interne Nummer	2322188

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	118 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km		
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2322188 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Innendekor Holz usw., Ambientes Licht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R - 205/55 R16, auf Stahl - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 205/55 R16, auf Stahl - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - leichte Steinschläge, Gebrauch, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - leichte Kratzer, Gebrauch, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,11 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - leichte Steinschläge, Gebrauch, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - leichte Kratzer, Gebrauch, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Heckklappenverkleidung - Schließser von Deckel fehlt - erneuern - Kosten: 57,84 EUR

linke Seite Tür vorn - Türkante leichter Lackschaden, Gebrauch, kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 367,95 EUR



