
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2015
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	106979
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2341862

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachspoiler
- Dachreling
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Trenngitter
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	134 g/km
KFZ-Steuer:	268,00 EUR

Bemerkung

ID=2341862 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Sony Navigationssystem, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Technologie-Paket (Titan, Indi), Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Anhängervorrichtung, abnehmbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Ford Key Free-Paket, Zentralverriegelung, Dachreling, Paket: Design-Paket 1, Dachspoiler, groß, Sicherheitstrenngitter, Bereifung: Notrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 510,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Griffleiste Heckklappe - eingedrückt - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 375,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.637,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke 310µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.745,00 EUR



