
Audi A6 2.0 TFSI multitronic

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	39803
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1984 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2197746

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	8,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	118,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2197746 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 AufAlufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 440,00 EUR
linke Seite Seitenwand hinten, Stoßfänger hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 665,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.732,00 EUR

