
VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	71186
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2260522

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,7 l/100 km

CO2 kombiniert: 138 g/km
KFZ-Steuer: 276,00 EUR

Bemerkung

ID=2260522 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lederausst Vienna mit Sportsitzen vorn, Sportsitze, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Licht m. Kurvenlicht, Tagfahrlicht, Klimaanlage Climatronic, elek.geregelt, Gepäckraumboden herausnehmbar, Multifunktionsbox u. Mittelarmlehn.Polst, Paket: Ablagepaket, Fußmatten, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltel.vorb. m. Freispr. iVm. RNS 315, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Alu-Winterkompleträder SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 215/60 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 215/65 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 435,00 EUR

