

---

# VW Polo 1.2

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>12/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>56929</b>
Leistung	<b>44 kW / 60 PS</b>
Hubraum	<b>1198 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2187550</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>128 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	60,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2187550 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Cool & Sound mit Climatronic, Bordcomputer, Paket: Fahrkomfort, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfortpaket Elektrik, Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. netönt Regensensor Paket: Licht und Sicht Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod +Motor SERIENZUBEHÖR

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 175/70 R14 auf Stahlfelgen - vorhanden		

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R14 - 175/70 R14 auf Alufelgen - vorhanden		

### **Schäden**

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 195,00 EUR**

