

---

# VW Passat 2.0 TDI SCR (BlueMotio...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>01/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>81181</b>
Leistung	<b>176 kW / 239 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Harvard Blue Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2272586</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2272586 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz Plus, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Toter Winkel Warnung, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Busin. Pr. i.V.m Fahrerassist.Pak, mp3, Umgebungsansicht Area View und Rear View, Abstandsregelung, Active Info Display, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Paket: Ambientepaket, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Nivelles 7 x 17, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederl. beheizt, Car-Net Guide & Inform Laufzeit 3 Jahre, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobilt.-Schnittstelle Premium, Innendekor Holz usw., Entfall der Schriftzüge, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Fahrwerksregelung elektronisch, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 215/55 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 215/55 R17 98H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug Personenbezogene-Daten und Datenspeicher - wurden vom Kunde gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz Felgen - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug nass - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 522,00 EUR**

