# Audi A6 2.0 TFSI multitronic

Kraftstoff Benzin

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/0
AU
00/2018
Kilometerstand
39803

Leistung 132 kW / 179 PS

Hubraum 1984 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2197746

## Wichtige Ausstattung

4-türig

Automatik

Fahrerairbag

### **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat

## **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:6,4 I/100 kmCO2 kombiniert:149 g/kmVerbrauch innerorts:8,1 I/100 kmKFZ-Steuer:118,00 EURVerbrauch außerorts:5,4 I/100 km

#### Bemerkung

ID=2197746 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 225/60 R16 AufAlufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 440,00 EUR

linke Seite Seitenwand hinten, Stoßfänger hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 665,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.732,00 EUR



















