Audi A6 3.0 TDI DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/0
AU
00/2018
Kilometerstand
Timousine
Limousine
01/2013
71/2013
71/2013

Leistung 150 kW / 204 PS

Hubraum 2967 ccm
Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2179903

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- **Emissionswerte**
- Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmVerbrauch innerorts:6,5 I/100 kmVerbrauch außerorts:4,4 I/100 km

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Tempomat

CO2 kombiniert: 139 g/km KFZ-Steuer: 343,00 EUR

Bemerkung

ID=2179903 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Xenon Plus, Airbag, Rücksitzbank geteilt, Paket: Innen- und Aussenlichtpaket, Durchlade/Skisack, Paket Ablage, Navigation: MMI Navigation, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: MMI Radio plus, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - 2 x defekt / Batterie leer - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeug Zulassungsbescheinigung 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Innenraum Sonnenblende links - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum Sonnenblende rechts - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum Teppichboden - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Innenraum Armlehne - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR Innenraum Einstieg links vorne - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 725,00 EUR



