
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	73886
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2251129

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2251129 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Frontscheibe/Scheibenwaschdüsen beheizt, Lackierung: Frost-Weiß, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2,5mm

VR: Unbekannt / 2,5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5,5mm

HR: Unbekannt / 5,5mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Fondseite - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 220,00 EUR

